

Акт осмотра детской игровой площадки

№ 1 от "28" марта 2025г.

Владелец- МБОУ Б-Вишенская СОШ Торжокского района
Тверской области

Комиссией в составе: председатель комиссии- В.А.Панова,

члены комиссии: Иванов В.В.-учитель, Мельников А.А.-обслуживающий по зданию.

Проведена проверка состояния элементов детской игровой площадки по адресу: д.**Большое Вишенье дом 107**

Проверкой установлено:


№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
1	Горка	отсутствует	Разрешено к использованию	
2	Качели	отсутствует	Разрешено к использованию	
3	стенка шведская	отсутствует	Разрешено к использованию	
4	Песочница	отсутствует	Разрешено к использованию	
5	Лавочка	отсутствует	Разрешено к использованию	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем:

Игровая площадка безопасна к использованию

Акт составлен в 2-х экземплярах.

Приложение: фотоматериалы на ____ листах.



Члены комиссии:

директор школы _____

учитель _____

обслуживающий по зданию _____

В.А.Панова

В.В.Иванов

А.А.Мельников